

SCHEDA MERCEOLOGICA FILATI

Articolo **CINIGLIA**

caldaiate ottimali

SCHEDA TECNICA

Composizione **100% SE**

Tit. **1/8**

Tors.unico Tors.ritorto Res.trazione(grammi) All.(%)

Cardato

Pettinato

Fantasia

Garzato

LAVAGGIO A SECCO SI' NO

LAVAGGIO IN ACQUA SI' NO

temperatura tempo

Centrifugatura tempo

Asciugatura

Prodotti chimici consigliati

SAPONE FOLLANTE NO

AMMORBIDENTE NO

ETICHETTA DI MANUTENZIONE



Note

Lavare a secco.

Non strofinare. Non strizzare. Asciugare in piano su spugna tenendo in forma.

Stirare con ferro a vapore max 100°C interponendo un panno o al rovescio.

Si raccomanda di testare bene i manufatti realizzati data la costruzione del filato.